



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	7AK5841	Výrobní číslo (VIN):	SADCA2BN5JA204078
Značka a název:	Jaguar F-Pace AWD	VIN souhlasí:	Ano
Zdvihový objem:	1999	Prověřit:	Ne
Výkon:	132kW	Datum registrace:	18.02. 2019
Barva:	Bílá	Karoserie:	SUV
Druh paliva:	Nafta	STK měsíc:	02
Převodovka:	Automatická	STK rok:	2023
Olej:	Dostatečné množství	Stav tachometru:	26925
Chladící kapalina:	Dostatečné množství	Stav paliva:	1/2
Datum vrácení (zabavení) vozu:	30.01. 2020		

Jaguar F-Pace 20d AWD PRESTIGE Auto

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VTP:	✗	ORV:	✓
Zelená karta:	✓	Servisní kontrola:	✗
Dálniční známka:	✓	Diagnostika EOBD:	Nelze zjistit
Dálniční známka - 2.díl:	✓	Počet klíčů k vozidlu:	2
Tankovací karta:	✗	Servisní knížka:	Elektronická
2 sady pneumatik:	✓	Návod k obsluze:	✓
Povinná výbava:	✓		

VÝBAVA

Přítomná výbava vozidla:

6x airbag | nastavitelný volant | multifunkční volant | posilovač řízení | aut.klimatizace | dvouzónová klimatizace | dělená zadní sedadla | isofix | vyhřívaná sedadla | výškově nastavitelná sedadla | podélný posuv sedadel | polohovací sedadla | autorádio | USB | AUX | paměťová karta | bluetooth | satelitní navigace | bezklíčkové startování | startování tlačítkem | alu kola | el. okna | vyhřívané přední sklo | zadní stěrač | senzor stěračů | el. zrcátka | vyhřívaná zrcátka | centrální zamykání | centrální dálkový | střešní nosič | mlhovky | přední světla LED | denní svícení | senzor světel | aut. převodovka | pohon 4x4 | tempomat | tažné zařízení | parkovací senzory přední | parkovací senzory zadní | ABS | protiprokluzový systém kol (ASR) | stabilizace podvozku (ESP) | regulace rychlosti při jízdě ze svahu | senzor tlaku v pneumatikách

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Nokian	255/60 R18 H	Zimní	7.0

Pneu PP	Nokian	255/60 R18 H	Zimní	6.9
Pneu PZ	Nokian	255/60 R18 H	Zimní	6.2
Pneu LZ	Nokian	255/60 R18 H	Zimní	5.9
Disky pneu na vozidle	Hliníkové			
2.sada pneu	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Continental	255/60 R18 V	Letní	5.5
Pneu PP	Continental	255/60 R18 V	Letní	5.5
Pneu PZ	Continental	255/60 R18 V	Letní	5.0
Pneu LZ	Continental	255/60 R18 V	Letní	5.0
Disky 2. sady pneu	Pouze pneu			
Pneu rez				
Sada na opravu				
Typ rezervy	Sada na opravu			

ZKUŠEBNÍ JÍZDA

Zkušební jízda:



Seznam poškození

Interiér					
Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
1	Sedadla	LZ čalounění	Chybí	Výměna	✗
Exteriér					
Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
2	Skla	Čelní sklo	Poškození od kamínků	Bez opravy	✓
3	Karoserie	PP Dveře	Deformace	Bez opravy	✓

Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s výše uvedenými údaji a poškozením vozu.

Lak vykazuje provozní oděrky odpovídající běžnému opotřebení a stále plní jak ochrannou tak estetickou funkci. Oděrky či poškození nad rámec běžného opotřebení jsou uvedeny v části Poškození.

Datum tisku: 30.01.2020



Foto VIN 1



Foto VIN 2



Levý přední



Přední část vozu



Pravý přední



Sedadlo spolujezdce



Dveře spolujezdce vnitřní část



Zadní pravé sedadlo



Zadní pravé dveře vnitřní část



Pravý zadní



Zadní část vozu



Známka STK

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Kufr



Levý zadní

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Zadní levé sedadlo



Zadní levé dveře vnitřní část

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Strop



Palubní deska celá

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Středový panel



Sedadlo řidiče

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře řidiče vnitřní část



Palubní deska od řidiče

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Stav tachometru

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



1

Oblast vozu	Interiér	Druh poškození	Chybí
Část vozu	Sedadla	Způsob opravy	Výměna
Prvek vozu	LZ čalounění	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**2**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškození od kaminků
Část vozu	Skla	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	Čelní sklo	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 2



3

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Deformace
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	PP Dveře	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 3